

CODE E2 ODER E3 AUF DER KONSOLE

A - Überprüfung der Verbindungen für die 2 Codes :

1 - Trennen Sie den elektrischen Transformator




2 - Überprüfen Sie die Verbindung hinter der Konsole




3 - Schrauben Sie das Vorbaurohr ab und heben Sie es an



4 - Überprüfen Sie den optischen Zustand der Kabel (geschnitten, eingeklemmt, zerdrückt ...)



5 - Trennen Sie die Verbindungen, um den Zustand der Stifte zu überprüfen und sie neu zu positionieren, wenn sie verbogen sind



6 - Schließen Sie die Verbindungen wieder an

7 - Positionieren Sie das Stammrohr

8 - Schrauben Sie wieder



9 - Schließen Sie den Transformator erneut an



10 - Test

B - Wenn Code E2 und E3 bestehen bleiben :

- Trennen Sie den elektrischen Transformator vom Gerät (lassen Sie das andere Teil an die Steckdose angeschlossen)
- Warten Sie 5 Sekunden
- Schließen Sie dann den elektrischen Transformator an das Gerät an
- Erneuern Sie den Vorgang 5 mal hintereinander